


31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Literatura:
Die Kunstdenkmäler
der Provinz Brandenburg.
T.VII. ar. I, s.122 /Bellin/

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 29.12.1959r.
Thun-Hörsing

37. Sprawdził dnia XI.1963r.
Róża Kąsinowska
Lubomira Madejska

Z. J. J.