

1 Obiekt
KOŚCIÓŁ PROTESTANCKI OB. RZYM.KAT. FIL. P.W. ŚW. ANTONIEGO

2 Czas powstania
1925 r.

3 Miejscowość
OTANÓW


11 Zdjęcia rzut, przekrój, sytuacja, orientacja




46914



46915



1992/R



4 Adres Otanów
p-ta 74-300 Myślibórz
nr hipoteczny

5 Przynależność administracyjna
gorzowskie
województwo
Myślibórz pow. MYŚLIBORSKI
gmina

6 Poprzednie nazwy miejscowości
Wuthenow

7 Przynależność administracyjna
przed 1-VI 1975
województwo szczecińskie
powiat Myślibórz

8 Właściciel tego adres
Parafia koś. kat. w Kienkowie
74-312 Golenice
Diecezja szczecińsko-kamieńska

9 Użytkownik tego adres
Kościół fil. w Otanowie
p-ta 74-300 Myślibórz

10 Rejestr zabytków

Nr A-1385 data 24.02.2015

Wieś wymieniona w źródłach po raz pierwszy w 1740 r. kiedy to kupił ją Hans Kaspar von Doßtereil. W 1774 r. wieś i majątek ziemski nabył von Enakeverk. Od 1822 r. własność Karola Fryderyka Otto.

Kościół zbudowany w 1925 r. na miejscu starszej świątyni, po której nie pozostały jednak żadne ślady. Po 1945 r. Kościół kat. poświęcony 28.IV.1957 r. Neogotycki.

Usytuowany w centrum wsi, ulicówki na terenie ogrodzonym ceglanym murem. Orientowany. Po wsch. stronie kościoła znajduje się założenie podwórskie.

Zbudowany z cegły w wiązaniu blokowym, ściany wewnętrzne otynkowane. Przykryty płaskim stropem lustrzanym. Wieżba dachowa płatwiowo-kleszczowa. Dach przykryty dachówką karpiówką układaną w koronkę. Hełm wieży kryty blachą. Posadzka ceglana. Schody w wieży drewniane. Stolarka drzwi pływająca, profilowana. W oknach laskowanie ceglane i podziały witrażowe.

Założony na rzucie prostokąta o wymiarach 19,40 x 10,00 m z pięciobocznym prezbiterium 3,60 x 4,70 m i kwadratową w rzucie wieżą 3,25 x 3,20 m.

Bryła masywna, zwarta przykryta dachem dwuspadowym z trójkątnym szczytem od wsch. Prezbiterium przykryte dachem pięciospadowym. Wieża trójkondygnacyjna przykryta stożkowym hełmem zwieńczonym iglicą z puszką. W zach. elewacji wieży ostrołukowy portal. Pierwsza kondygnacja wieży oddzielona od drugiej podwójnym gzymsem. Elewacje III kondygnacji podzielone ostrołukowymi oknami i okrągłymi blendami w górnych partiach. Elewacje trzeciej kondygnacji podzielone podwójnymi oknami ostrołukowymi. Zach. ściana korpusu gładka, bezokienna. Elewacje pd. i pn. rozwiązane identycznie trójosiowe, podzielone długimi oknami ostrołukowymi z laskowaniem dzielącym je na dwie części. Ponad łukami okien fryz z cegieł, układanych krawędziami. Wsch. elewacja korpusu bezokienna. W szczycie okrągłe okno. W elewacjach prezbiterium trzy okna ostrołukowe i fryz rozwiązany podobnie jak na korpusie.

Wnętrze proste, salowe z emporą organową przy ścianie zach. i dwoma wejściami do wieży w tej ścianie. Prezbiterium oddzielone od nawy murowaną ścianą, w której niewielkie tylko przejście.

Na wyposażenie Kościoła składa się: 1. ołtarz główny, drewniany, polichromowany z 2 poł. XVIII w., 2. ambona drewniana, polichromowana, wymontowana z wyżej wspomnianego ołtarza, 3. dwie stalle późnobarokowe z 2 poł. XVIII w., 4. komplet neogotyckich ławek z pocz. XX w., 5. empora organowa, 6. neogotycki prospekt organowy, 7. dwa żyrandole.

Instalacja elektryczna.

<p>14. Kubatura</p> <p>Korpus ok. 1400 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>Korpus ok. 204 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>Obiekt sakralny</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>Obiekt sakralny</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Po 1945 r. drobne prace remontowe - typu malowanie ścian we wnętrzu oraz założenie szybek witrażowych w oknach.</p>		<p>19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Cały obiekt znajduje się w dobrym stanie technicznym.</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Bieżący remont dachu. Konieczne jest opracowanie historyczne wyposażenia kościoła.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22 Bibliografia

1. H. Berghaus, Landbuch der Brandenburg und des Markgafthums Nieder - Lausitz in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Berlin 1850 r. t. III

23 Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

tekst **Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, luty 1986 r.**

plany, rysunki **Kazimiera Kalita-Skwirzyńska, luty 1986 r.**

zdjęcia fotogr. **G. Solecki, 1981 r.**


miejsce przechowywania negatywów **PP PKZ O/Szczecin**

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26 Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27 Załączniki

1. Miejscowość OTANÓW	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Kościół pw. św. Antoniego	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Plan sytuacyjny , fotografie
--------------------------	---	--



46917



46914



46919

Wkładkę założył: K. Kalita Skwirzyńska X. 1986 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PP PKZ O/Szczecin

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S
OZ Graf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000

Wzór ODZ 1978 r.