

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FILIALNY

2. Miejscowość

gm. PEŁY

NATOLEWICE

3. Wiek

XVIII

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1127,5

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 205 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

SZCZECINSKIE

b) powiat

GRYFICE

c) gmina

WICIMICE

a) ściany

CEGLA  
DREWNO

b) sklepienia

/

c) stropy

DREWNO

d) wiązania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHOWNIA

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

/

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

/

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

WYENTKI

0.6

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

WENT. GRZYFICE  
WASKOTK10  
0.4

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA W BROJCAH

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

BRAK

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

Kościół

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII 1964 ZANIEDBANY

10. Udostępnienie


DOSTĘPNY



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

ty zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

30.VII 64 *Ata...k...*

37. Sprawdził dnia

