

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Pałac

2. Miejscowość

GARBNO

3. Wiek

XVIII

4. Styl

Klasycyzm

5. Kubatura m³

~ 3,500

6. Powierzchnia w m² ~ 1.300

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Koszalińskie

b) powiat

Koszalin

c) gmina

Koscielnica

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła
drewno

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

park

2,5

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

20

c) lasy

—

d) wiązania dachu

— " —

b) innych pomieszczeń

12

d) wody

—

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

6

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Przytoko

20

b) autobusowa

Noctaw

5

22. Właściciel i jego adres

P.G.R Garbno

23. Użytkownik i jego adres

częściowo użytkowany

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

boniowanie, pilastry i
główce drewniane; po-
dziat elewacji - wielki po-
rzędek; portyk kolumnowy

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

budynek mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " — — " —

17. Użytkowanie obecne

mieszkania, biuro, świetlica

18. Nadaje się do użycia na

cele kolonijno-wczas. lub mieszk.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzniesiony zap. w XVIII w.
w 1859 r. rozbudowany -
dodano wieżyczkę i prze-
bud. prawe skrzydło

10. Udostępnienie

dostępny

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

nie zniszczony

VII.1963 r.

główny budynek cz. nieużytkowany
w b. złym stanie, ugięte stropy, nad-
wzłona wieża, cz. zniszczona sto-
larka, skrzydło boczne stan dobry

25. Rejestr zabytku Nr

23

rok 1954 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny


28. Akta

29. Fotografie

WKZ Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Pałac dwutraktowy, siedmioosiowy, dwukondygnacyjny
 i budynek główny i dwa oficyny (prawa nawa z 1859r.)
 Dach czterospadowy kryty dachówką karpieńską,
 na oficynie dach naczewkowy.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 2.VIII. 1963r.
 MGR DANUTA PTASZYŃSKA
 INŻ. FELIKS PTASZYŃSKI

37. Sprawdził dnia

