

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Zamek

2. Miejscowość

Kraj Polaków
am. ~~Wielkopolska~~3. Wiek
XVI, XVII4. Styl
Renesans5. Kubatura m³
12.8006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 480 b) użytkowa: 90020. Przynależność administracyjna
a) województwo Kozalinski
b) powiat Stawno
c) gmina Ostrowiec

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków
214. Grunty należące do zabytku:
ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno
łyk

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji
3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe ze sta-
wodrewnem

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km
a) kolejowa Stawno 20
b) autobusowa Kraj w miastach

22. Właściciel i jego adres

GRN Ostrowiec
PREZYDIUM P.R.N. STAWNO

8. Wyposażenie architektoniczne

Szczyty renesansowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku Obronno - mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych Od poł XVII w - rezydencja nieobronna -

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

Łódzkie Zakłady Chemiczne w Łodzi

24. Inwestor i jego adres

WKZ Kozalinski

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Przed 1495 - zameczek obronny
II poł XVII - budowa zamku renes. z
attyką (ok 1580r).
Poł. XVII - rozbudowa i podwyższenie
nie zamku
Lata 1850-te - rozbudowa zamku.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

Niezniszczony

XI.1939 r.

"

XII.1945 r.

Po 1945 zdemastrowany.

50%

VII. 59.

Zniszczenie na skutek sanied-
bania. Zamek w odbudowie.

VIII. 1963

w trakcie odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr 105
rok 20. V. 56 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie WKZ Kozalinski

30. Inwentaryzacja pomiarowa
WKZ Kozalinski, PKZ Szerecin

10. Udostępnienie

Dostępny;

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje



Elevacja południowa



35. Uwagi różne
- Mgr. Teresa Jakimowicz: "Dokumentacja historyczna zamku w Krągu" - 1957r.
- Wzrost w odbudowie pierwotny układ murów w znaczny m stopniu nieczytelny.

36. Wypełnił dnia VII. 59.
Kv. Mellin
37. Sprawdził dnia 5. VIII. 1963v.
mgr Danuta Ptaszyńska
Inż. FELIKS PTASZYŃSKI