

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

2. Miejscowość

MIELECIN

qm. P 402406

3. Wiek XVI —
pocz. XVIII w.4. Styl późny
barok5. Kubatura m³

642

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1423 b) użytkowa:

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

a) ściany

kamień
cegła
drewno

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) wiązania
dachu

drewno

e) krycie dachu

dach.

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

działka

0,3

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

kościół

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII.1964 Stan dobry.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo SZCZECIŃSKIE

b) powiat PYRZYCKI

c) gmina MIELECIN

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

Mielecin

1,0

b) autobusowa

Mielecin

0,2

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

Parafia w Mielecinie

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

22.10.1976

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

27. VII 1966

Al. Faberka

