

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIOŁ PW SW MAURYCEGO

2. Miejscowość

miasto

PYRZYCE3. Wiek
XIII - XIV - XV4. Styl
gotycki5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo **SZCZECIŃSKIE**b) powiat **PYRZYCKI**

c) gmina

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła
granit

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) wiązania
dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

e) krycie dachu

dach.

c) piwnic

—

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

2 portale gotyckie bogato
profilowane. sklepienia
gwiazdźdźiste. Empora nad
wejściem.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

kościół

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIV w. bud. kość. (pierw. bud.
z 1265 r.)

XV w. bud. wieży zach.

1850 - 1853 przebudowa
(Lüdecke)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VII 1964

Kościół w trakcie odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr.....65.....

rok 30.07.1955

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


Dostępny

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

69.0



h=11.0

Wyszczególnienie prac

K o s z t
tys. zł

z ewid y w a n e

R z e c z y w i s t e

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdzał dnia

VII 1964

Otochale

