

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z Nr

5941

1. Obiekt

K A M I E N I C A


2. Czas powstania

XIX, XX w.

3. Miejscowość

S I A N Ó W

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

ul. Armii Polskiej 46

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo koszalińskie

gmina loco

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Zanow

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwo koszalińskie

powiat Koszalin

8. Właściciel i jego adres

IGM Sianów, ul. Armii Pol. 17

9. Użytkownik i jego adres

10. Rejestr zabytków

Nr data



Budynek w ciągu zabudowy zwartej. Usytuowany w północno-zachodniej pierzei ulicy Armii Polskiej, kalenicą równoległą do niej.

Budynek murowany z cegły ceramicznej, pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Fundamenty ceglane. Ściany działowe murowane z cegły. Detal architektoniczny wykonany w zaprawie cementowo-wapiennej. Elewacje otynkowane tynkiem nakrapianym - barankiem. Szczyt od strony zachodniej - obity płytą i listwami.

Budynek nie podpiwniczony.

Nad kondygnacjami - stropy belkowe, drewniane z podsufitką trzcinową.

Więźba dachowa drewniana, płatwiowo-jętkowa ze ścianką kolankową.

Dach 2-spadowy o znacznym nachyleniu połaci, kryty cementową dachówką zakładkową.

W sieni posadzka betonowa, posadzka klatki schodowej - kwadratowe płyty kamienne, układane w szachownicę. W pozostałych pomieszczeniach podłogi białe.

Schody drewniane 1-biegowe, zabiegowe z belką policzkową. Balustrada schodów wtórna, słupki proste o przekroju prostokątnym. Poręcz profilowana.

Drzwi główne do budynku 1-skrzydłowe, ramowo-płycinowe z przeszkloną górną częścią, wtórne, nie przedstawiają wartości zabytkowej. Drzwi od strony podwórza gospodarczego 1-skrzydłowe z prostokątnym przeszklonym nadświetlem podzielonym szczebliną na 2 pola, ramowo-płycinowe wtórne. Drzwi wewnętrzne do poszczególnych pomieszczeń 1-skrzydłowe, ramowo-płycinowe wtórne i płytowe współczesne. Jedna para drzwi łączących kamienicę nr. 46(1) i 46(2) - zabytkowe, ramowo-płycinowe.

Stolarka okienna elewacji frontowej i od strony podwórza analogiczna, ujednolicona. Okna skrzynkowe, 2-skrzydłowe, 4-podziałowe, 2-dzielne, 2-poziome z przesuniętym ślemieniem. Krzyż okienny stały. Stolarka wszystkich okien nieoryginalna, wtórna. Elementy ślemiona i słupki - bez profilowań.

Budynek założony na planie zbliżonym do prostokąta, o dwóch traktach wzdłużnych. Przedsionek i klatka schodowa umieszczone wzdłuż jednej osi w układzie poprzecznym do traktów. W wyniku adaptacji I trakt (frontowy) połączony zos-

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Budynek w stanie technicznym średnim. Naprawy i remontu bieżącego wymagają niemal wszystkie elementy budowli.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Zaleca się przeprowadzenie remontu bieżącego, naprawy elementów zniszczonych.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst J. SIENKIEWICZ 1988
imię, nazwisko, data, podpis
plany, rysunki 4
imię, nazwisko, data, podpis
zdjęcia fotogr. 4
imię, nazwisko, data, podpis
miejsce przechowywania negatywów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki 1 Wkładka

1. Miejscowość S I A N Ó W	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) KAMIENICA nr.46	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. opisu
-------------------------------	---	--

taż wtórnie z budynkiem nr.46(1) - jeden pokój przynależy do budynku nr.46(2).

Bryła budynku zwarta, złożona z prostokątnego korpusu. Budynek 2-kondygnacyjny ze ścianką kolankową.

Elewacja frontowa 2,5 kondygnacyjna, 5-osiowa symetryczna. Element podziału wertykalnego fasady stanowi rytm okien i otworu drzwiowego. Podział horyzontalny wyznaczają: cokół, gzymsy kordonowe i gzyms wieńczący. Cokół obu elewacji niski, nieznacznie wysunięty przed lico ściany, gładki. Drzwi główne - prostokątny otwór - umieszczone w osi środkowej. Symetrycznie z obu stron otworu drzwiowego - po 2 prostokątne okna, zamknięte łukiem odcinkowym. Ponad parterem profilowany gzyms kordonowy. W osiach otworów parteru 5 prostokątnych, zamkniętych odcinkowo okien I piętra. Wszystkie wsparte na wąskim, profilowanym, ciągłym gzymsie podokiennym. Na wysokości ścianki kolankowej w osiach okien obu kondygnacji małe, kwadratowe okienka poddasza. Elewację zamyka profilowany, wydatny gzyms wieńczący. Otwór drzwiowy i okienne - pozbawione dekoracyjnych obramień.

Elewacja od strony podwórza gospodarczego 2-kondygnacyjna, 4-osiowa, niesymetryczna, artykułowa na prostokątnymi, zamkniętymi odcinkowo oknami. Drzwi umieszczone w 2 osi od prawej strony elewacji. Elewacje pozbawione detalu architektonicznego, zamknięte gzymsem wieńczącym.

Instalacje: wod.-kan., elektryczna, c.o., etażowe ogrzewanie piecowe.

Wkładkę założył: mgr J. Siankiewicz, X. 1988 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

