

Kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła

2. Miejscowość **ROGOWO** (Roggow) qm. Radawo Maile

6. Powierzchnia w m² 205 205
a) zabytkowa: ~~180~~ b) użytkowa: ~~180~~

a) województwo Świętokrzyskie
b) powiat Łobez
c) gmina Rogowo

14. Grunty należące do zabytku:	ha
------------------------------------	----

a) kolejowa	Dąbrowy	1,5
użytkownik		
b) autobusowa	Bolesław	u/m

23. Użytkownik i jego adres
Parafia Kośc. rzym.-kat.
w Dolnej Wąwogardzkiej

25. Rejestr zabytku Nr 339
rok 1958 W.K.L. miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej	27. Nr hipoteczny
------------------------------	-------------------

29. Fotografie W.K.Z. Specimen

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne
 w a jednej kraciej wyposazeni wnie
 opasuje profilowane gzymsy. Wad
 nim skrobel i umieszczenia blendy
 zajmujące jedną kraciej przekazywane
 i wan wnie. Wad blendami adcinie
 lny, nadejzce nie z b-ei wad
 Portal podbudowany zwrócony
 płaskim tympanonem

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
1696 r. - data budowy wg
narysów wyrytego w kamieniu
nad portalem zachodnim.
1840 r. - przebudowa słupów
bocznych.

10. Udostępnienie

dostępnym

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych *zakłame*

17. Użytkowanie, obecnie *sakralne*


18. Nadaje się do użycia na — " —

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dubowa %
VIII. 1939 r.	nie zniszczony		
XI. 1939 r.	nie zniszczony		
XII. 1945 r.	nie zniszczony		
VIII. 1959	zaniedbany	26	

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1945-59	Przebieg prac konserwatorskich m. b. do	—

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

IX 1956 r. - Stan dobry
VIII 1959 r. - zamierzone
konieczne naprawy
dachów przez wyjęcie



Wmurowana nad portalem zachodnim
tablica z kamienną rzeźbą i napisem
podającym rok budowy (1686)

36. Wypełnił dnia IX 1959 r.

G. Młodejko

37. Sprawdził dnia

IV 64 Róża K. K. K.

Bibliografia:

Hugo Lemke: Die Bau- und Kunstdenkmäler
Stettin 1912 - Band III - Heft X

Zjednoczenie - zam. 1858, 18. 11. 57 - 12000 - kart.

Der St. Regiswalden Nr. 382