

1. Obiekt zabytkowy
 

Kościół niewz.

2. Miejscowość
 

STRZEMIELE

g.m. Radowa Mała

3. Wiek XVIII

4. Styl barok

5. Kubatura m³1800

6. Powierzchnia w m²
 

a) zabytkowa: 300

b) użytkowa: 300

7. Materiał budowlany
 

	przed zniszczeniem	po odbudowie
a) ściany	cegła	—
b) sklepienia	—	—
c) stropy	drewno	—
d) więzania dachu	drewno	—
e) krycie dachu	dachówka	—

11. Ilość budynków1

12. Ilość kondygnacji1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
 

a) izb mieszkalnych—

b) innych pomieszczeń1

c) piwnic—

14. Grunty należące do zabytku:
 

a) ogrody stylowe—

b) sady i grunty uprawne—

c) lasy—

d) wody—

e) inne cmentarz0,5

8. Wyposażenie architektoniczne
 

Od wschodu 5 - bozenie rambenety z pilastrami na maszynicach o barach i kapitelach attycznych. Pilastry także rozłożone są równo, ale wyższe północne i południowe. Portal południowy okrągłoboczowy odwołany pilastrami.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
 

1722 r - data budowy

1752 r - odnowiony

1860 r - odnowiony

data te wraz z wyjaśnieniem znajduje się na stronie 90. w uwagach nad wpisem.

10. Udostępnienie

dostrępnym

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych sakralne

17. Użytkowanie obecne opuszczone

18. Nadaje się do użycia na świetlica - kino

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy
 

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.	W inwentarze wydany w r. 1912		
XI. 1939 r.	8. demontaż i remont		
XII. 1945 r.	(inne typy w planach atyżdy i uszkodzenia wiatry) oraz o koniecznym ostrzeżeniu i uszczelnieniu, przebiegającego od północy.		
IX. 1959	uszkodzony	50	

20. Przynależność administracyjna
 

a) województwo Srecciniskie

b) powiat Łobez

c) gmina Radowa Mała

21. Stacja
 

	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	Łobez	9
	Radowa	4
b) autobusowa	Strzemiela	w/m

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres
 

Prezidium grom. Rady w Radowej w Radowie Małym

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr 89
 

rok 1956 W.K.I. miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta —


29. Fotografie W.K.I. Sreccin

30. Inwentaryzacja pomiarowa —



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1945-59	Realizacja prac konserwatorskich na bryle	—

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste
	200,0	

34. Inspekcje  
12 V. 1956 r. — opuszczenia  
i nadzorowanie robót

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 17. 1959 r.  
Z. Władysław

37. Sprawdził dnia  
IV. 04 Róża Kpinińska

Bibliografia:

- Hugo Lemeke: Die Bau- und Kunstdenkmäler  
Stettin 1912 - Band III Heft 8

Zjednoczenie - sam. 1858, 18 i 11. 57 - 12000 - kart.  
Der Str. Regenwalde str. 424-6