

Nr

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

**BASTEJA**

2. Miejscowość

**STARGARD**

mławsko

3. Wiek **XV.**4. Styl **GOTYK**5. Kubatura m<sup>3</sup> **1286.4**6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: **93.9** b) użytkowa: **93.9**

20. Przynależność administracyjna

a) województwo **SZCZECIN**b) powiat **STARGARD**

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków **1**14. Grunty należące do zabytku: **ha**

a) ściany

**CEGLA**12. Ilość kondygnacji **3**

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych **1**

c) lasy

d) wiązania dachu

b) innych pomieszczeń **1**

d) wody

e) krycie dachu

c) piwnic **1**

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

**STARGARD**

b) autobusowa

**— „ —**

22. Właściciel i jego adres

**P.M.R.N. STARGARD**

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

**BUD OBRONNY**

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

**RWINA**

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

**VII 1964 RWINA.**

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr **231**rok **1957** miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

**DOSTĘPNY**

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

22. VI 1964

*[Signature]*