

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

LESNICZÓWKA DAWNA

ISTNIEJE DO DZIŚ (1993.)

~~hotelebranka~~

2. Miejscowość WIDZIENSKO

~~WIDZIENSKO~~

gm. Stępcin

3. Wiek

18 w.

4. Styl

BAROK

5. Kubatura m<sup>3</sup>

720

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

180

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

MUR PRUSKI

b) sklepienia

c) stropy

DREWNO

d) wiązania dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHÓWKA

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

10

b) innych pomieszczeń

3

c) piwnic

1

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20A

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

b) powiat

GOLEŃ

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

WIDZIENSKO

1/2

b) autobusowa

BABIGÓRZ 5

22. Właściciel i jego adres

NADLEŚNICTWO WIDZIENSKO

8. Wyposażenie architektoniczne

BUDOWLA Z GANKIEM.  
PODWALINY Z KAMPENIA.  
OKNO W SZCZECIE.  
PIEC KUCHENNY Z KAMINEM

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

LESNICZÓWKA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

LESNICZÓWKA

17. Użytkowanie obecne

LESNICZÓWKA

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

BUDOWANA W 18 WIEKU.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

10-X-59

ZAPUSZCZONA

20%

VII 1964. ZANIEDBANY - ZDEWASTOWANE

WNĘTRZA, ZNISZCZONA STOL.

25. Rejestr zabytku Nr

719

24.03.1972

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie




30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNA



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia  
10-X-59 FEDOROWSKI

37. Sprawdził dnia  
25.7.64r. *Stasiekas*



31. Sz

N M L K J I H G F E D C B A Nr

### 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

### 33. Koszty w tys. zł

### Przewidywane

### Rzeczywiste

### 34. Inspekcje


### 35. Uwagi różne

### 36. Wypełnił dnia

10-X-59 FEDOROWSKI

### 37. Sprawdził dnia

25.7.64r. *Stasiekas*

