

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Piwnica gotycka

2. Miejscowość

ul. Mariacka 4 - oficyna

SZCZECIN

10208

3. Wiek

XIV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Szczecińskieb) powiat Miasto Szczecin

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie W.H.Z. Szczecin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Sklepienie kryjowe.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

w budynku wiktoriańskim przy ul. Mariackiej

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

piwnica

17. Użytkowanie obecne

nie użytkowana

18. Nadaje się do użycia na: konserwacja i zabezpieczenie

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ul. Mariackiej 4, sklepienie pod wielką sklepią piwnicą (7 m. pod poziomem ulicy).

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			

10. Udostępnienie

nawaznie niedostepna

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Wyporządek 2,40

Wymiar pomiarowy 240 : 2,55

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1945-59	ładnych prac konserwatorskich nie wykonywano	

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

konserw.

10

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XI.1959 r.

L. Władzińska

37. Sprawdził dnia

Bibliografia

E. Friedrich: "Die ehemalige Marienkirche zu Stettin
und ihr Bereich" - Baltische Studien.
Stettin 1920 - Band XXIII Nr. 43