

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Gimnazjum Mariackie

2. Miejscowość

SZCZECIN

3. Wiek
I poł. XIX4. Styl
klasycystyczny5. Kubatura m³
34.9606. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 1520 b) użytkowa: 1520

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: Szczecińskie
b) powiat: Miasto Szczecin
c) gmina:

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany: cegła —

b) sklepienia: —

c) stropy: drewno

d) więzania dachu: drewno

e) krycie dachu: dachówka

11. Ilość budynków: 1

12. Ilość kondygnacji: 3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych: 36

b) innych pomieszczeń: 9

c) piwnic: 2

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe: —

b) sady i grunty uprawne: —

c) lasy: —

d) wody: —

e) inne: 0,5

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa: } Szczecin

b) autobusowa: }

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne
w obramieniach okien
wzbyte pilastry.
Tymparon.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku: gimnazjum

16. Użytkowanie w latach ubiegłych: szkoła

17. Użytkowanie obecne: ruinowany

18. Nadaje się do użycia na: cele szkolnictwa

23. Użytkownik i jego adres
Prac. ulicy. Plac Uniwersytecki.
Liceum Pedagogiczne

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
Data budowy 1832 r. - Powstał
na miejscu dawn. kościoła
Mariackiego. Budował architekt
Seabell.
W okresie późniejszym dobudowane
muraly bożne.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbu- dowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	wypalony		
XI. 1953 r.	w odbudowie		
XI. 63 r.	odbudowany /Liceum Pedagogiczne/		

25. Rejestr zabytku Nr
rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie W.H.Z. Szczecin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Bibliografia

E. Friedrich „Aus der Baugeschichte Stettins“
 Art Stettin 27 - Stettin 1925

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1945-59	żadnych prac konserwatorskich nie wykonano	

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje



6. Wypełnił dnia XI 1959 r.

Z. Młodziejka

7. Sprawdził dnia XIX X.63r.

Róża Kąsinowska

Z. f. l.