

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół par. p.w. Niepokalanego Serca N.M.P.

2. Miejscowość

SZCZECIN-GLINKI

3. Wiek XV

4. Styl gotyk

5. Kubatura m³ 911,46. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 175 b) użytkowa: 175

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Szczecińskie
b) powiat miasto Szczecin
c) gmina.

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

a) ściany cegła —

b) sklepienia — —

c) stropy drewno —

d) więzania dachu drewno —

e) krycie dachu dachówka —

11. Ilość budynków 1

12. Ilość kondygnacji 1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych —

b) innych pomieszczeń 1

c) piwnic —

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ogrody stylowe —

b) sady i grunty uprawne —

c) lasy —

d) wody —

e) inne emmentarz 0,2

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) kolejowa Szczecin-glinski w/m

b) autobusowa — —

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne
Szczół wschodni ozdobiony
blendami. Portal zachodni
3-arkadowy.
Dolna część wnętrza z pierwotnego
sąsiedzi ozdobiona blendami.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych sakralne

17. Użytkowanie obecne sakralne

18. Nadaje się do użycia na —

23. Użytkownik i jego adres Parafia kat.
rzym.-kat. Szczecin-glinski (starego)
ul. Hościelna 4

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1727 r. - przebudowa
Dobudowanie nawy paprecz-
nej i ołtarzowania, przeuro-
wanie, dach, wadładowanie
wysokiej budowy, wnętrza z drewna

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.	nie zniszczony		
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
X. 1959	stan dobry	—	—

25. Rejestr zabytku Nr 296
rok 1958 W.U.I. miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta —


29. Fotografie W.U.I. Szczecin

30. Inwentaryzacja pomiarowa —

10. Udostępnienie

dostępny

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budynek pierwotnie na planie prostokąta z wieżą i cełgą. W okresie przebudowy dobudowano wysoki kondyga-wierz z dwiema (oszalowanymi) wieżami białymi.



Bibliografia: Hugo Lemke, „Der Bau- und Kunstdenkmäler
Stettin 1901 Band II Heft V
Der Kreis Randow Nr. 134

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane	Rzeczywiste
konserw. 5	

34. Inspekcje
4. VI. 1957 r. - stan dobry

Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XI. 1959 r.
Z. Madejska

37. Sprawdził dnia
X. 63 r.
Róża Kąsinowska

Z. fi 8