

Nr

I A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

Brama Portowa

2. Miejscowość

SZCZECIN

3. Wiek XVIII

4. Styl barok

5. Kubatura m<sup>3</sup> 2.4506. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 350 b) użytkowa: 350

20. Przynależność administracyjna

a) województwo . . . Szczecińskie  
b) powiat . . . miasto Szczecin  
c) gmina . . .

7. Materiał budowlany przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) ściany piaskowiec —

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe —

a) kolejowa } Szczecin w/m

b) sklepienia cegła —

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne —

b) autobusowa }

c) stropy — —

a) izb mieszkalnych —

c) lasy —

d) więzania dachu — —

b) innych pomieszczeń 1

d) wody —

e) krycie dachu — —

c) piwnic —

e) inne —

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne  
Dwa bogato zdobione murale  
opracowane dwustronnie.  
Pozbione drzwi i parapetu.  
Od strony zachodniej napis.  
Wyżej relief z widokiem Szczecina  
od strony północnej z portem  
Wodnika, wylwającego z debana  
odrzut.15. Przeznaczenie pierwotne budynku  
pierwotnie portowykuchnia w bramie miejskiej23. Użytkownik i jego adres  
Polskie Tow. Turyst. Trajdenawere  
oraz  
Okręgowy Zarząd Lin. p.l. Batorego 3.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych — " —

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
1725-40 wg. projektu G.C.  
von Wallrave. Prace  
wykonał Darnat z Berlina.17. Użytkowanie obecne Punkt P.T.T.K. oraz punkt sprzedaży  
biletów kinowych

18. Nadaje się do użycia na — " —

10. Udostępnienie

dostępna

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.	w czasie wojny zdemontowano		
XI. 1939 r.	murale murale i stromo		
XII. 1945 r.	w barze dokonano		
XI. 1959 r.	stan dobry		

25. Rejestr zabytku Nr 5  
rok 1954 W.K.I. miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipoteczny

28. Akta —


29. Fotografie W.K.I. Szczecin

30. Inwentaryzacja pomiarowa —



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



### Bibliografia

g. Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler  
II. Nordostdeutschland, Berlin 1922

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1954	Zwieszenie miedzianych wieńców z Łasku Arkońskiego i ustalenie - montowanie miedzianych	140,5

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

stały nadzór konserwatora

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XI. 1958 r.

L. Aladejka

37. Sprawdził dnia

X. 63 r. Róża Kąsinowska

Z. f. d.