

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Pałac - (obecny gmach muzeum)

ul. Staromłynska 27

2. Miejscowość

SZCZECIN

3. Wiek
XVIII4. Styl
barok5. Kubatura m³
15,9296. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: 1274 b) użytkowa: 1274

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: Szczecińskie
b) powiat: Miasto Szczecin
c) gmina:7. Materiał budowlany
przed zniszczeniem po odbudowie11. Ilość budynków
114. Grunty należące do zabytku:
ha

21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km

a) ściany
cegła12. Ilość kondygnacji
2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia
cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy
drewnoa) izb mieszkalnych
30

c) lasy

d) więzania dachu
drewnob) innych pomieszczeń
10

d) wody

e) krycie dachu
dachówkac) piwnic
9

e) inne

0,2

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne
Wielkie gł. zaakcentowane ryzalitem
z balkonem na I p. oraz tympanonem
z płaskorzeźbami. W ryzalicie relief tympa-
nonu z uroczym oraz dwie półleżące
postacie kobiece (sprawiedliwość i
Prostranność) - dzieła malb. Damata.
Pod balkonem tarcza z herbami ziem
Pomorza Zach.15. Przeznaczenie pierwotne budynku
Urząd ziemski16. Użytkowanie w latach ubiegłych od 1928 r. - muzeum
Pomorskie Towarzystwo Historii i Starożytności17. Użytkowanie obecne
Muzeum Pomorza Zachodniego18. Nadaje się do użycia na
— " —

23. Użytkownik i jego adres

Muzeum Pomorza Zachodniego
Szczecin - ul. Staromłynska 27

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
1724-29 lata budowy wg projektu
J.C. Wallrave. W 1871 r. - Skrytka
podziemna. Podwyższenie ścian
wschodniego. W 1895 rozszerzenie
skrytki pod. W 1924 przystosowanie
do potrzeb muzeum. Czściowa
rekonstrukcja fasady i wnętrza.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	odbudowa %
VIII. 1939 r.	nie uszkodzony		
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	Dach uszkodzony został przewo- żony odbudowany		
XI. 1959	stan dobry		

25. Rejestr zabytku Nr 12
rok 1954 W.H.Z. miejsce przechowywania26. Nazwa księgi hipotecznej 27. Nr hipo-
teczny28. Akta Poligrafi Budowlanej z 1869
oraz lista archiwalne korespondencji 1932-34

29. Fotografie W.H.Z. Szczecin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

Zjednoczenie - zam. 1858, 18. 11. 57 - 12000 - kari.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Od północnej
brama prze-
jazdowa na
dwudziest
węższym
czar dwa
planując je
płaskie ryzality
zwrócone tympanonami.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1947/8	zabezpieczenie prowizorycznym dachem z papy. bieżący remont wnętrza.	
1948/9	remont parteni skrytka północnego i wschodniego	
1950-51	rekonstrukcja dachu mansardowego	
1956	remont rekonstrukcja	53,0
	(z tego 212 tys. na remonty konserwacja malarstwa i balustrad.)	396,0 640,0

Inspekcje

Wypełnił dnia XI. 1959 r.

Z. Władysław

Sprawdził dnia

X. 63r.

Róża Kasinowska

Z. Władysław

Bibliografia

G. Friedrich: Die Baugeschichte Stettins
unter König Friedrich Wilhelm I.
„Monatsblätter der Gesellschaft für
Pommersche Geschichte und
Altertumskunde“ - Stettin 1888 str. 97

M. Wehmann: „Geschichte der Stadt
Stettin“ - Stettin 1911.

Łopka Henryk. Fajus: „Dzieje rzytoko-
wego pałacu granicy Wallrave
sięduły Muzeum Pom. Zachodn.
w Szczecinie“ - Muzeum Pom.
Pomran 1927 t. 2. ul. i. O. 2.
W. 6

Władysław