

Nr



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Krużganek Mariacki"

2. Miejscowość

SZCZECIN

3. Wiek

XIV-XV
i XIX

4. Styl

gotyk i
neogotyk5. Kubatura m³

3.600

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 200 b) użytkowa: 200

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: Szczecińskie

b) powiat: Miasto Szczecin

c) gmina:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Szczecin

w/m

b) autobusowa

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

8. Wyposażenie architektoniczne

W ścianie wschodniej zamurowany portal gotycki.

Wewnątrz zachowane sklepienie krzyżowe. (dwa połudn. przęsła przęsła wschodnie)

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

krużganek

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

nieużytkowany

18. Nadaje się do użycia na

- II -

23. Użytkownik i jego adres

Przewodniczący Miejskiej Rady w Szczecinie
Wydział Gospod. Stommułowej

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

budowany około 1330 r. jako krużganek porostad jako część zabudowań, ruin krzyżow. z kościołem Mariackim, zniszczonym w r 1789 (po pożarze)

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%dbudowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

XI. 1959 r.

opuszczony, zdewastowany

zaniedbany

10. Udostępnienie

dostępny

25. Rejestr zabytku Nr 11

rok 1954 w.w.z. miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie w.w.z. Szczecin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



usytuowany w podwórnym części posesji nr 6.

Bibliografia:

G. Schio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler
 Bd. II, WardeDeutschland, Berlin 1922
 Nr. 459.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1945-59	ładnych. prace konserwatorskich nie wykonywano	

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste
remont	310	

34. Inspekcje
 stały nadzór konserwatorski



36. Wypełnił dnia XI. 1959 r.
 G. Madejska

37. Sprawdził dnia X. 63r.
 Róża Kasinowska
 Z. fcs