

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

78/58

1. Obiekt zabytkowy

959/1 Kościół filialny rym. kat. p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

2. Miejscowość

gm. Wierzbno Szczytno  
Wierzbno

3. Wiek

XVIII

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1800

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 284 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna.

a) województwo Kozłowski

b) powiat Szczytno

c) gmina Wierzbno

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

d) wody

—

c) piwnic

e) inne oment. Kość.

0,3

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Szczytno

b) autobusowa

w/m.

22. Właściciel i jego adres

parafia rym. kat.  
Stare Wierzbno

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

18.03.1965  
rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie U.K. Koszalin

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

brak wystroju  
wnętrze obudowane empo-  
rami biało malowanymi;  
wyparzonymi na ścianach.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne - protest.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

sakralne rym. kat

18. Nadaje się do użycia na

so. kralne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbudowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.


IX. 1963 r.

STAN DOBRY - WNEȚRZE ODNAMIAWIE W 1960 R.

10. Udostępnienie

Klucze w domu prywatnym.  
w odł. ok. 0,5 km.



[illegible]

35. Uwagi różne Bibliogr.: J. Kotke  
Die Kreise Schrieverbein,  
Neustettin ..., Stettin 1934

36. Wypełnił dnia *XI. 1959r.*

A. Berginshi

37. Sprawdził dnia 14. IX. 1963v.

MAR. D. PTASZYŃSKA  
I NZ. F. PTASZYŃSKI

od zach. na osi kościoła wznie-  
siona dawonnica Zabythowa

Kościół orientowany, mury z cegły, otyn-  
kowany, prostokątny łamy dachem siodło-  
wym. Szczyt zach. oszalowany pionowo deskami.  
Tęczy się z wieży nadbudowana nad nawą, utrzy-  
mana w stylu fasady, drewniana, oszalowana, łam-  
tą dachem namiotowym z iglicą. Środek elewacji  
kościelnej: nawa zwieńczona łukami. Nad nim półko-  
łowe zach. prostok. otwór drewniany, nad nim półko-  
łowe okno - podobnie prostok. płyciny. Podobnie  
Zjednoczenie - tam. 1853, 18. 11. 57 - 12000 - kart. okna: prostok. i półkołowe na  
wszystkich elewacjach. Wyższe - od zach. płd. i 2 od wsch.